CONFORMITEITSATTEST CONTROLE RESERVOIRS VOOR STOOKOLIE VOOR VERWARMING

all-in tank service

Van oplossing tot uitvoering

All-in Tank Service n.v. - www.allintankservice.be - info@allintankservice.be - Tel.: 0800 11 206
Sluis 2 bus 4 - 9810 Eke - BTW BE 0881.597.861 - Reg. 06.25.1.1 - RPR Gent

KLANT K594711

Naam: thielemans
Straat en nummer: [illegible] 48
Postcode en gemeente: 1600 SPL
Tel.: 02 3050224

adres opslaginstallatie indien verschillend van adres

TYPE RESERVOIR

☑ Particulier Inhoud 3000 L ☐ EW ☐ DW ☐ Niet particulier Inhoud ..... L ☐ EW ☐ DW

De klant verklaart dat het reservoir niet in een waterwingebied ligt (schrappen indien niet van toepassing).

☐ Cilindrisch ☑ Parallellepidisch ☐ Rond ☐ Ovaal
☑ Toegankelijk ☐ Inkuiping ☐ Ontoegankelijk ☐ Groeve Datum van plaatsing: 1100 ST
☑ Staal ☐ Polyester ☐ Polyethyleen ☐ Andere

VISUELE CONTROLE (kruis aan wat van toepassing is)

	Aanwezig JA	Aanwezig NEE	Controle OK	Controle NIET OK
TOEZICHTSPUT	☐	☑		
Staat toezichtsput			☐	☐
Dichtheid toezichtsput			☐	☐
Vervuiling rond tank			☐	☐
Staat deksel			☐	☐
INKUIPING	☑	☐		
Algemene staat			☑	☐
Waterdicht			☐	☑
Koolstofwaterdicht			☐	☑
LEIDINGEN (zichtbare delen)				
Aansluiting (ontluchting, vulling)			☑	☐
Staat leiding (ontluchting, vulling)			☑	☐
Uitmonding leiding			☑	☐
Staat aanvoerleiding			☑	☐
Staat terugvoerleiding	☑	☐	☑	☐
Stookoliefilter	☑	☐	☑	☐
RESERVOIR				
Algemene staat tank			☑	☐
VORIG CERTIFICAAT	☑	☐	☑	☐

Algemene staat tank		Uitgevoerd	Niet uitgevoerd	OK	NIET OK
Aantal centimeter water in tank: ..... cm.					
Water- en slibbemonstering Ph:		☐	☐	☐	☐
Dichtheidscontrole	Ultrasoon	☐	☐	☐	☐
	Onderdruk	☐	☐	☐	☐
	Overdruk	☐	☐	☐	☐
	Andere	☐	☐	☐	☐

TOEBEHOREN (kruis aan wat van toepassing is)

		Aanwezig JA	Aanwezig NEE	Controle OK	Controle NIET OK
Peilmeting	Peillat	☐	☑	☐	☐
	Mechanisch	☑	☐	☑	☐
	Pneumatisch	☐	☑	☐	☐
	Ultrasoon	☐	☑	☐	☐
	Andere	☐	☑	☐	☐
Overvulbeveiliging	Fluit	☐	☑	☐	☐
	Elektronische sonde	☑	☐	☑	☐
Lekdetectie	Vloeistof	☐	☑	☐	☐
	Onderdruk	☐	☑	☐	☐
	Overdruk	☐	☑	☐	☐
	Peilputten	☐	☑	☐	☐
	Andere	☐	☑	☐	☐
Wanddiktemeting	..... mm	☐	☑	☐	☐

OPMERKINGEN

BESLUIT: (kruis aan wat van toepassing is)

☑ Groen De tank mag in dienst blijven
☐ Oranje De tank mag nog 6 maand gebruikt en gevuld worden
☐ Rood De tank mag niet meer gevuld worden ☐ De tank mag nog gebruikt worden ☐ De tank mag niet meer gebruikt worden

TECHNICUS

Voornaam en achternaam: Hans S
Erkenningsnummer: SU 06301

DATUM KEURING 23 / 6 / 2020

DE VOLGENDE CONTROLE

☐ MOET GEBEUREN VOOR ..... / ..... / .....
☑ IS AAN TE RADEN VOOR 23 / 6 / 2025

Dit attest stemt overeen met de staat van het reservoir op het ogenblik van controle en met de gegevens die ons door de exploitant verstrekt werden. Een controle biedt geen enkele garantie voor de toekomst, onder andere maar niet uitsluitend met betrekking tot de vloeistofdichtheid van het reservoir.

Handtekening voor kennisname met inhoud attest en akkoord met de bijzondere voorwaarden op de achterzijde.

☐ De klant gaat akkoord dat All-in Tank Service hem een offerte maakt om de vastgestelde gebreken te verhelpen door reparatie, vervanging of neutralisatie.

(Handtekening erkend technicus) (Handtekening klant)

De klant verklaart kennis te hebben genomen van de bijzondere voorwaarden op de achterzijde en deze aanvaard te hebben.