

CONFORMITEITSATTEST CONTROLE RESERVOIRS VOOR STOOKOLIE VOOR VERWARMING



Sluis 2c - 9810 Eke

Aalst, Brussel, Eke/Gent, Geel/Antwerpen,
Hasselt, Leuven/Mechelen, Kuurne/Kortrijk

070 211 000

info@allintankservice.be

www.allintankservice.be

BTW 0881 597 861

KLANT

Naam:

Straat en nummer:

Postcode en gemeente:

Tel.:

Fax:

adres opslaginstallatie indien verschillend van adres klant

TYPE RESERVOIR

De klant verklaart dat het reservoir niet in een waterwingebied ligt (schrappen indien niet van toepassing).

☒ Particulier

Inhoud 500 L

☐ Niet particulier

Inhoud L

De klant verklaart dat het reservoir niet in een waterwingebied ligt (schrappen indien niet van toepassing): ☐ Klasse 3 (17.3.6.1a) ☐ Klasse 3 (17.3.6.1b) ☐ Klasse 2 ☐ Klasse 1

☐ Cilindrisch

☒ Parallelepipedisch

☐ Rond

☐ Ovaal

☒ Toegankelijk

☐ Inkuiping

☐ Ontoegankelijk

☐ Groeve

Datum van plaatsing: 1973

☒ Staal

☐ Polyester

☐ Polyethyleen

☐ Andere

VISUELE CONTROLE

(kruis aan wat van toepassing is)

	Aanwezig JA	NEE	Controle OK	NIET OK
TOEZICHTSPUT	☐	☒		
Staat toezichtspuit			☐	☐
Dichtheid toezichtspuit			☐	☐
Vervuiling rond tank			☐	☐
Staat deksel			☐	☐
INKUIPING/	☐	☒		
Algemene staat			☐	☐
Waterdicht			☐	☐
Koolwaterstofdicht			☐	☐
LEIDINGEN (zichtbare delen)				
Aansluiting (ontluchting, vulling)			☒	☐
Staat leiding (ontluchting, vulling)			☒	☐
Uitmonding leiding			☒	☐
Staat aanvoerleiding			☒	☐
Staat terugvoerleiding	☐	☒	☐	☐
Stookoliefilter	☒	☐	☒	☐
RESERVOIR				
Algemene staat tank			☒	☐
VORIG CERTIFICAAT	☐	☒	☐	☐

TOEBEHOREN

(kruis aan wat van toepassing is)

	Aanwezig JA	NEE	Controle OK	NIET OK
Peilmeting				
Peillat	☐	☒	☐	☐
Mechanisch	☒	☐	☒	☐
Pneumatisch	☐	☒	☐	☐
Ultrasoon	☐	☒	☐	☐
Andere	☐	☒	☐	☐
Overvulbeveiliging				
Fluit	☐	☒	☐	☐
Electronische sonde	☒	☐	☒	☐
Lekdetectie				
Wloeistof	☐	☐	☐	☐
Onderdruk	☐	☐	☐	☐
Overdruk	☐	☐	☐	☐
Peilputten	☐	☐	☐	☐
Andere	☐	☐	☐	☐
Wanddiktemeting				
..... mV	☐	☒	☐	☐

OPMERKINGEN

Tank is helder

	Uitgevoerd	Niet uitgevoerd	OK	Niet OK
Algemene staat tank				
Water- en slibbermonstering	☐	☒	☒	☐
Dichtheidscontrole				
Ultrasoon	☐	☒	☐	☐
Onderdruk	☐	☒	☐	☐
Overdruk	☐	☒	☐	☐
Andere	☒	☐	☒	☐
Potentiaalmeting	☐	☒	☐	☐

Corrosiviteitsonderzoek bodem: Zie rapport

Van toepassing

☐ Ja

☒ Neen

Rapporten in bijlage

☐ Ja

☐ Neen

BESLUIT: (kruis aan wat van toepassing is)

☒ Groen

De tank mag in dienst blijven

☐ Oranje

De tank mag nog 6 maand gebruikt en gevuld worden

☐ Rood

De tank mag niet meer gevuld worden

☐ De tank mag nog gebruikt worden

☐ De tank mag niet meer gebruikt worden

TECHNICUS

Voornaam en achternaam:

Erkenningsnummer:

DATUM KEURING:

04 - 12 - 2013

DE VOLGENDE CONTROLE

MOET GEBEUREN VOOR

04 - 12 - 2018

Dit attest stemt overeen met de staat van het reservoir op het ogenblik van controle.

Handtekening voor kennisname met inhoud attest en akkoord met de bijzondere voorwaarden op de achterzijde.

(Handtekening erkend technicus)

De klant verklaart kennis te hebben genomen van de bijzondere voorwaarden op de achterzijde en deze aanvaard te hebben.

(Handtekening klant)